

# Nová zpráva

---

**Firma** Energetická agentura  
Zlínského kraje, o.p.s.  
  
Tř.T.Bati  
Zlín

---

**Přístroj** t885-1 Výrobní č.: 2516807  
Objektiv: Standardní 30°

---

**Objednatel** Uherské Hradiště - nemocnice Místo měření:

Datum měření: 3.2.2015

---

**Zakázka**

## Nová zpráva

---

## Nová zpráva

---

**Soubor:**

**Datum:**

**Čas:**

30.3.2015 13:36:51

---

**Parametry obrázku:**

**Stručný popis [C]:**

---

### **Souhrn:**

Budovy v areálu lze rozdělit do dvou kategorií - zateplené a tudíž s nižšími ztrátami tepla a nezateplené, kde jsou ztráty značné a budovy jsou viditelně v nevyhovujícím stavu. U zateplených budov nelze pozorovat tepelné mosty ani další úniky tepla. Jediný viditelný problém je tedy neustálé větrání. U nezateplených budov jsou problémy hlavně s otvory a jejich netěsnostmi.

---